75662 - KOLUMNA PRYSZNICOWA STEELY 1




TOYA S.A.

AKTUALIZACJA: 11 LUTEGO 2025

W wyniku ciągłego rozwoju produktów, **TOYA S.A**. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych i technologicznych w produkcie bez uprzedniego informowania.

Rysunek złożeniowy



Lista części zamiennych

NO	NR SAP	PART NAME	NAZWA
1	Z75662-01	RUBBER WASHER	GUMOWA PODŁADKA
2	Z75662-02	FLANGE	KOŁNIERZ
3	Z75662-03	M5 SET SCREW	ŚRUBA M5
4	Z75662-04	SUPPORTING TUBE	TULEJA PODPOROWA
5	Z75662-05	BIG WATER NOZZLE	RURA
6	Z75662-06	SPRAYER	DESZCZOWNICA
7	Z75662-07	BRACKET	UCHWYT
8	Z75662-08	FLANGE	KOŁNIERZ
9	Z75662-09	CONNECTOR	ZŁĄCZKA
10	Z75662-10	RUBBER WASHER	GUMOWA PODKŁADKA
11	Z75662-11	BODY	KORPUS
12	Z75662-12	22 CARTRIDGE	GŁOWICA FUNKCJI
13	Z75662-13	TOP COVER	GÓRNA POKRYWA
14	Z75662-14	WEAR-PROOF WASHER	PODKŁADKA
15	Z75662-15	HANDLE	RĄCZKA
16	Z75662-16	35 CARTRIDGE	MIESZACZ
17	Z75662-17	HALF DOME	OSŁONA MIESZACZA
18	Z75662-18	TOP COVER	GÓRNA POKRYWA
19	Z75662-19	HANDLE	RĄCZKA
20	Z75662-20	HAND SHOWER	SŁUCHAWKA PRYSZNICA
21	Z75662-21	STAINLESS CORRUGATED TUBE	WĄŻ SŁUCHAWKI PRYSZNICA