75663 - KOLUMNA PRYSZNICOWA STEELY 2




TOYA S.A.

AKTUALIZACJA: 11 LUTEGO 2025

W wyniku ciągłego rozwoju produktów, **TOYA S.A**. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych i technologicznych w produkcie bez uprzedniego informowania.

Rysunek złożeniowy



Lista części zamiennych

NO	NR SAP	PART NAME	NAZWA
1	Z75663-01	RUBBER WASHER	GUMOWA PODKŁADKA
2	Z75663-02	FLANGE	KOŁNIERZ
3	Z75663-03	M5 SET SCREW	ŚRUBA M5
4	Z75663-04	SUPPORTING TUBE	TULEJA PODPOROWA
5	Z75663-05	BIG WATER NOZZLE	DUŻA DYSZA
6	Z75663-06	SPRAYER	DESZCZOWNICA
7	Z75663-07	BRACKET	UCHWYT / WSPORNIK
8	Z75663-08	FLANGE	KOŁNIERZ
9	Z75663-09	CONNECTOR	ZŁĄCZKA
10	Z75663-10	RUBBER WASHER	GUMOWA PODKŁADKA
11	Z75663-11	BODY	KORPUS
12	Z75663-12	25 CARTRIDGE	GŁOWICA FUNKCJI
13	Z75663-13	TOP COVER	GÓRNA POKRYWA
14	Z75663-14	HALF DOME	PÓŁKULA
15	Z75663-15	HANDLE	UCHWYT / RĄCZKA
16	Z75663-16	35 CARTRIDGE	MIESZACZ
17	Z75663-17	HALF DOME	PÓŁKULA
18	Z75663-18	TOP COVER	GÓRNA POKRYWA
19	Z75663-19	HANDLE	UCHWYT / RĄCZKA
20	Z75663-20	HAND SHOWER	SŁUCHAWKA PRYSZNICOWA
21	Z75663-21	STAINLESS CORRUGATED TUBE	WĄŻ SŁUCHAWKI PRYSZNICOWEJ