75664 - KOLUMNA PRYSZNICOWA STEELY 3




TOYA S.A.

AKTUALIZACJA: 12 LUTEGO 2025

W wyniku ciągłego rozwoju produktów, **TOYA S.A**. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych i technologicznych w produkcie bez uprzedniego informowania.

Rysunek złożeniowy



Lista części zamiennych

NO	NR SAP	PART NAME	NAZWA
1	Z75664-01	RUBBER WASHER	GUMOWA PODKŁADKA
2	Z75664-02	FLANGE	KOŁNIERZ
3	Z75664-03	M5 SET SCREW	ŚRUBA M5
4	Z75664-04	SUPPORTING TUBE	TULEJA PODPOROWA
5	Z75664-05	BIG WATER NOZZLE	DUŻA DYSZA
6	Z75664-06	SPRAYER	DESZCZOWNICA
7	Z75664-07	BRACKET	UCHWYT / WSPORNIK
8	Z75664-08	FLANGE	KOŁNIERZ
9	Z75664-09	CONNECTOR	ZŁĄCZKA
10	Z75664-10	RUBBER WASHER	GUMOWA PODKŁADKA
11	Z75664-11	BODY	KORPUS
12	Z75664-12	35 CARTRIDGE	GŁOWICA FUNKCJI
13	Z75664-13	TOP COVER	GÓRNA POKRYWA
14	Z75664-14	HALF DOME	PÓŁKULA
15	Z75664-15	TRIANGLE HANDLE	UCHWYT / RĄCZKA
16	Z75664-16	40 CARTIDGE	MIESZACZ
17	Z75664-17	HALF DOME	PÓŁKULA
18	Z75664-18	TOP COVER	GÓRNA POKRYWA
19	Z75664-19	KOPING HANDLE	UCHWYT / RĄCZKA
20	Z75664-20	HAND SHOWER	SŁUCHAWKA PRYSZNICOWA
21	Z75664-21	STAINLESS CORRUGATED TUBE	WĄŻ SŁUCHAWKI PRYSZNICOWEJ