



G03307
12D-01

Laser krzyżowy 360° 4D + 2xAKU + walizka + akcesoria


Tłumaczenie instrukcji oryginalnej

PL

Laser level cross 360° 4D + accessories

Translation of the original Operating Instructions

EN



±0,02MM/1M

360°



Laser krzyżowy 360° 4D + 2xAKU

UWAGA!

Zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji przed użyciem i zachowaj ją do dalszego użytkowania urządzenia.

IMPORTANT INFORMATION!

Read before use and retain for future reference.

PL

EN

Wyprodukowano dla: / Made for:

GEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

Kietlin, ul. Spacerowa 3,

97-500 Radomsko

geko@geko.pl

www.geko.pl

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

*Ważne: Dokładność oceniana jest w odległości do 10 metrów. W niekorzystnych warunkach, takich jak ekstremalne oświetlenie wnętrza, powierzchnie przezroczyste (np. szkło, woda), powierzchnie porowate (np. materiały izolacyjne) lub powierzchnie odbijające (np. polerowany metal, szkło) lub powierzchnie bardzo chropowate (np. szorstkie odlewy, kamień naturalny), zakres pomiarowy i dokładność narzędzia zostaną zmniejszone.

Należy dokładnie zapoznać się i ściśle przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji obsługi i instrukcjach dotyczących bezpieczeństwa, aby bezpiecznie używać narzędzia pomiarowego. Oznakowania ostrzegawcze muszą być zawsze czytelne.

NALEŻY ZACHOWAĆ INSTRUKCJĘ DO UŻYTKU W PRZYSZŁOŚCI.

UWAGA - Użycie urządzeń do obsługi lub regulacji, lub zastosowanie metod przetwarzania innych niż wymienione w niniejszym dokumencie, może prowadzić do niebezpiecznego narażenia na promieniowanie.

PROMIENIOWANIE LASEROWE. Nie patrzeć w wiązkę lasera. Produkt to urządzenie laserowe klasy II. Wiązkę lasera należy włączać wyłącznie przy użyciu tego narzędzia.

- Nie usuwać ani nie niszczyć żadnych oznaczeń na produkcie.
- Unikać bezpośredniego kontaktu z oczami. Wiązka laserowa może spowodować oślepienie.
- Nie wolno obsługiwać narzędzia w pobliżu dzieci ani dopuszczać dzieci do jego obsługi.
- Nie wolno umieszczać narzędzia w pozycji, w której jakkolwiek osoba będzie patrzyła bezpośrednio w wiązkę, celowo lub nieumyślnie.
- Nie wolno stosować urządzenia na powierzchniach odbijających, takich jak blacha stalowa, szkło lub polerowany metal itp. Błyszcząca powierzchnia może odbijać wiązkę z powrotem na operatora.
- Należy zawsze wyłączać narzędzie laserowe, gdy nie jest używane. Pozostawienie włączonego narzędzia zwiększa ryzyko patrzenia się w wiązkę lasera przez jakąkolwiek osobę.
- Nie wolno samodzielnie modyfikować parametrów urządzenia laserowego w jakikolwiek sposób. Może to spowodować niebezpieczne narażenie na promieniowanie laserowe.
- Nie wolno podejmować prób napraw lub demontażu narzędzia laserowego. W przypadku próby naprawy tego produktu przez osoby niewykwalifikowane, może dojść do poważnych obrażeń ciała. Wszelkie naprawy wymagane dla tego produktu laserowego powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisowy.
- Zastosowanie innych akcesoriów niż te, które zostały zaprojektowane do użycia z innymi narzędziami laserowymi, może spowodować poważne obrażenia ciała.
- Nie wolno używać narzędzia na zewnątrz.
- Nie wolno umieszczać ani przechowywać narzędzia w ekstremalnych warunkach temperaturowych.
- Nie wolno używać narzędzia w środowisku zagrożonym wybuchem, np. w obecności łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów. W narzędziu mogą powstawać iskry, które mogą powodować zapłon pyłu lub oparów.
- Narzędzie należy trzymać z dala od osób z rozrusznikami serca. Magnes wewnątrz narzędzia wytwarza pole, które może zakłócić pracę rozruszników serca.
- Narzędzie należy trzymać z dala od magnetycznych nośników danych i sprzętów wrażliwych na

działanie pola magnetycznego. Działanie pola magnetycznego może prowadzić do nieodwracalnej utraty danych.

- Pomiar może być niedokładny, jeżeli urządzenie jest stosowane poza jego zakresem znamionowym.
- Użycie instrumentów optycznych z tym produktem zwiększy zagrożenie dla oczu.
- Należy zawsze upewnić się, że osoby znajdujące się w pobliżu są świadome niebezpieczeństw związanych z patrzeniem bezpośrednio do środka narzędzia pomiarowego.
- Nie wolno używać okularów laserowych jako okularów ochronnych; nie chronią one oczu przed promieniowaniem laserowym.
- Zawsze należy wyjmować baterie podczas czyszczenia przysłony wiązki lasera do soczewki lasera.



H - laser poziomo

V - laser pionowo



Włącz/ wyłącz

Regulacja mocy lasera

Ładowanie

Akumulator można ładować, wkładając ładowarkę do gniazda ładowania. Podczas ładowania lampka kontrolna świeci na czerwono, a po pełnym naładowaniu akumulatora zmienia kolor na zielony.

UWAGA: Nie powinno się dopuścić do całkowitego rozładowania naszego ogniwa. Całkowite rozładowanie baterii (akumulatora) li-ion może spowodować spadek napięcia poniżej 3.6V, co może uniemożliwić jego ponowne naładowanie. Reasumując: lepiej doładować ogniwo li-ion niż dopuścić do jego całkowitego rozładowania

Umiejscowienie narzędzia

1. Narzędzie można umieścić bezpośrednio na platformie. Jeśli linia lasera miga z alarmem, oznacza to, że narzędzie przekroczyło zakres samopoziomowania i należy je wyregulować.
2. Narzędzie można przymocować do ściany za pomocą uchwyty ściennego.

KONSERWACJA

Niniejsze kompaktowe laserowe narzędzie pomiarowe zostało zaprojektowane tak, aby było łatwe w utrzymaniu. Jednakże, aby utrzymać jego wydajność, należy zawsze postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

- Unikać narażania narzędzia na wstrząsy, ciągłe wibracje lub ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury.
- Narzędzie należy zawsze przechowywać wewnątrz budynków.
- Narzędzie należy zawsze utrzymywać w stanie wolnym od kurzu i płynów. Do czyszczenia należy używać wyłącznie czystej miękkiej szmatki. W razie potrzeby lekko zwilżyć ściereczki czystym alkoholem lub niewielką ilością wody.
- Nie wolno demontować kompaktowego laserowego narzędzia pomiarowego, gdyż narazi to użytkownika na niebezpieczną ekspozycję na promieniowanie.
- Nie wolno próbować modyfikować żadnej części soczewki lasera.

SAFETY INSTRUCTIONS

*Important: Accuracy is assessed at a distance of up to 10 meters. Under unfavorable conditions, such as extreme interior lighting, transparent surfaces (e.g. glass, water), porous surfaces (e.g. insulating materials) or reflective surfaces (e.g. polished metal, glass) or very rough surfaces (e.g. rough castings, natural stone), the measuring range and accuracy of the tool will be reduced.

Carefully read and strictly follow the instructions in the operating instructions and safety instructions to use the measuring tool safely. Warning markings must be legible at all times.

KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

CAUTION - The use of operating or adjustment devices or the application of processing methods other than those specified in this document can lead to hazardous radiation exposure.

LASER RADIATION. Do not stare into the laser beam. This product is a Class II laser device. The laser beam should only be switched on when using this tool.

- Do not remove or damage any markings on the product.
- Avoid direct eye contact. The laser beam can cause blindness.
- Do not operate the tool near children or allow children to operate the tool.
- Do not place the tool in a position where anyone will look directly into the beam, intentionally or unintentionally.
- Do not use the tool on reflective surfaces such as sheet steel, glass or polished metal, etc. A shiny surface may reflect the beam back at the operator.
- Always switch off the laser tool when not in use. Leaving the tool switched on increases the risk of anyone staring into the laser beam.
- Do not modify the laser device parameters yourself in any way. This may result in hazardous exposure to laser radiation.
- Do not attempt to repair or disassemble the laser tool. Serious personal injury may result if unqualified persons attempt to repair this product. Any repairs required for this laser product should be performed by qualified service personnel only.
- Use of accessories other than those designed for use with other laser tools may result in serious personal injury.
- Do not use the tool outdoors.
- Do not place or store the tool in extreme temperature conditions.
- Do not use the tool in an explosive environment, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. The tool may create sparks which may ignite the dust or fumes.
- Keep the tool away from people with pacemakers. The magnet inside the tool generates a field that may interfere with the operation of pacemakers.
- Keep the tool away from magnetic data carriers and magnetically sensitive equipment. Exposure to magnetic fields may lead to irreversible data loss.
- Measurement may be inaccurate if the tool is used outside its rated range.
- Use of optical instruments with this product will increase the hazard to the eyes.
- Always ensure that people in the vicinity are aware of the dangers of looking directly into the measuring tool.

- Do not use laser goggles as safety glasses; they do not protect your eyes from laser radiation.
- Always remove the batteries when cleaning the laser beam aperture to the laser lens.



H - laser horizontal

V - laser vertical



Turn on/off

Laser power adjustment

Charging

The battery can be charged by inserting the charger into the charging socket. The indicator light is red during charging and turns green when the battery is fully charged.

NOTE: Our cell should not be allowed to completely discharge. Completely discharging the Li-ion battery (battery) can cause the voltage to drop below 3.6V, which may prevent it from being charged again. In summary, it is better to charge the Li-ion cell than to completely discharge it.

Tool placement

1. The tool can be placed directly on the platform. If the laser line flashes with an alarm, it means that the tool has exceeded the self-leveling range and needs to be adjusted.
2. The tool can be attached to the wall using the wall bracket.

MAINTENANCE

This compact laser measuring tool is designed to be easy to maintain. However, to maintain its performance, always follow these guidelines:

- Avoid subjecting the tool to shock, continuous vibration or extremely high or low temperatures.
- Always store the tool indoors.
- Always keep the tool free from dust and liquids. Only use a clean, soft cloth for cleaning. If necessary, lightly dampen the cloth with pure alcohol or a small amount of water.
- Do not disassemble the compact laser measuring tool, as this will expose the user to hazardous radiation exposure.
- Do not attempt to modify any part of the laser lens.



Dwie ostatnie cyfry roku naniesienia oznaczenia CE - 24

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

GEKO Sp z o.o. Sp K. Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że:

Laser krzyżowy 360° 4D + 2xAKU + walizka + akcesoria, Typ: G03307 , Model: 12D-01

spełnia wymagania Parlamentu Europejskiego i Rady:

- 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
 - 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem,
 - 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia,
- oraz norm IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-4:2013+A1:2017, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017, EN 61010-1:2010+A1:2019

jest zgodny z certyfikatem typu WE nr AOC210713004R. z dnia 13.07.2021 oraz nr AOC21072001S z dnia 12.07.2021

Niniejsza Deklaracja Zgodności WE traci swoją ważność, jeżeli produkt zostanie zmieniony lub przebudowany bez zgody producenta.

**Za przygotowanie i przechowywanie dokumentacji technicznej
odpowiada:**

Larysa Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.

Kietlin, 02.08.2024

Miejsce i data wystawienia

Larysa Kowalczyk

Nazwisko, imię i stanowisko osoby upoważnionej



The last two digits of the year of CE marking - 24

EC DECLARATION OF CONFORMITY

GEKO Sp z o.o. Sp K. Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko

declares with full responsibility that:

360° 4D cross laser + 2xAKU + case + accessories, Type: G03307, Model: 12D-01

meets the requirements of the European Parliament and the Council:

- 2011/65/EU of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment,

- 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted substances,

- 2014/35/EU of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits,

and standards IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-4:2013+A1:2017, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017, EN 61010-1:2010+A1:2019

is in accordance with EC type certificate No. AOC210713004R. dated 13.07.2021 and No. AOC21072001S dated 12.07.2021

This EC Declaration of Conformity becomes invalid if the product is changed or rebuilt without the manufacturer's consent.

The following is responsible for preparing and storing technical documentation:

Larysa Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.

Larysa Kowalczyk

Kietlin, 02.08.2024

Miejsce i data wystawienia

Nazwisko, imię i stanowisko osoby upoważnionej

	Adres *
Data sprzedaży *	
	Nazwa produktu *
Nabywca (imię i nazwisko / nazwa firmy) *	
	Model / Kod produktu *
* wypełnia sprzedawca	Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami gwarancji i akceptuję poniżej wymienione warunki. Towar nie posiada żadnych widocznych wad oraz uszkodzeń.
(pieczęć i czytelny podpis sprzedawcy)	
UWAGA! Samowolne dokonanie wpisu do karty gwarancyjnej lub dokonanie jakichkolwiek zmian w istniejących wpisach jest równoznaczne z utratą praw gwarancyjnych.	(czytelny podpis nabywcy)
Karta gwarancyjna jest ważna jedynie z dowodem zakupu	

Gwarant GEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Kietlinie, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000815242, posiadająca numer NIP 7722420459 udziela Kupującemu gwarancji na sprawne działanie wprowadzanych przez siebie do obrotu produktów na następujących zasadach:

I. OKRES GWARANCJI

- Okres ochrony gwarancyjnej rozpoczyna się w dniu zakupu/wydania towaru i wynosi:
 - zakup konsumencki - 2 lata: dla wszystkich urządzeń objętych ochroną gwarancyjną, z wyjątkiem akumulatorów, na które udzielamy 6-miesięcznej gwarancji
 - zakup komercyjny - 1 rok: dla wszystkich urządzeń objętych ochroną gwarancyjną, z wyjątkiem akumulatorów, na które udzielamy 6-miesięcznej gwarancji
- Zakup konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta. (Dz.U. 2014poz. 827) jest to zakup dokonywany przez osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
- Okres gwarancji nie wydłuża się z powodu świadczenia gwarancyjnego. Obowiązuje to także dla wymienionych lub naprawionych części. Naprawy przypadające po upływie okresu gwarancji są odpłatne.
- Na wykonane naprawy odpłatne gwarant udziela 3 miesięcznej gwarancji pod warunkiem dokonania naprawy w warsztacie gwaranta.

II. OBOWIĄZKI GWARANTA

- Gwarancja - stanowi zobowiązanie gwaranta do nieodpłatnego usunięcia wad fizycznych wyrobu (materiałowych, montażowych).
- Gwarant za pośrednictwem centralnego punktu serwisowego ustosunkuje się do zgłaszanych przez reklamującego roszczeń w terminie 14 dni od przyjęcia urządzenia do serwisu, a usunięcie wady w przypadku jej zakwalifikowania do bezpłatnej obsługi gwarancyjnej nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni od przyjęcia urządzenia do serwisu.
- Okres naprawy może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności pozyskania części zamiennych.

III. WARUNKI GWARANCJI

- Gwarancja obejmuje wszystkie uszkodzenia powstałe w okresie obowiązywania gwarancji wynikające z ujawnienia się w tym okresie ukrytych wad materiałowych, montażowych lub technologicznych.
- Gwarancji nie podlegają uszkodzenia urządzenia powstałe z powodu:
 - niewłaściwego transportu i magazynowania;
 - niezgodnej z instrukcjami instalacji, uruchomienia, eksploatacji i konserwacji, oraz w przypadku niewłaściwego doboru narzędzia/osprzętu;
 - działania czynników zewnętrznych lub osób trzecich, w szczególności: działania siły wyższej (piorun, pożar, powódzie, trzęsienia ziemi, działania wojenne, zamieszki i zamachy);
 - innych uszkodzeń powstałych nie z winy producenta
- Gwarancja traci ważność w przypadku: zmian konstrukcyjnych lub przeróbek dokonanych przez użytkownika, prób napraw i regulacji nieprzewidzianych w instrukcji obsługi, zaniechania przeglądów eksploatacyjno-konserwacyjnych, stosowania nieodpowiednich części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

4. Gwarancją nie są objęte elementy eksploatacyjne oraz ulegające zużyciu w trakcie okresu obowiązywania gwarancji, takie jak:

- elementy eksploatacyjne: bębny i szczęki sprzęgła, filtry, głowice żyłkowe, koła, linki rozrusznika, listwy tnące, łańcuchy tnące i prowadnice, noże tnące, paski napędowe, sprzęgła i tarcze cierne, śruby bezpieczeństwa, świece zapłonowe, tarcze, żarówki;
- elementy silnika: cylindry, łożyska, membrany gaźników, panewki, pierścienie, tłoki, wał korbowy;
- elementy skrzyni biegów/przekładni: koła zębate, łańcuchy, pompy hydrauliczne;
- pozostałe elementy eksploatacyjne: amortyzatory, bezpieczniki przeciążeniowe, ciągną i linki sterujące, koła zębate, łożyska, panewki, piasty noża, szczotki węglowe, wpusty zabezpieczające;
- elementy niewymienione w niniejszej karcie gwarancyjnej, a które w sposób oczywisty zużywają się w trakcie pracy.

5. Wymienione w ramach naprawy gwarancyjnej części zamienne są własnością gwaranta.

6. W zakres naprawy gwarancyjnej nie wchodzi czynności regulacyjne oraz konserwacyjne. Serwis ma prawo pobrać opłatę za dokonanie czynności konserwacyjnych, które należą do obowiązków użytkownika, a wymagają ich dokonania przed przystąpieniem do naprawy.

7. Gwarancja nie obejmuje ewentualnych szkód wyrządzonych bezpośrednio lub pośrednio osobom lub rzeczom z powodu usterek w urządzeniu lub wynikłych z przedłużonego przestoju pracy urządzenia.

8. Ewentualne uszkodzenia powstałe podczas transportu powinny zostać natychmiastowo zgłoszone przewoźnikowi pod groźbą utraty gwarancji.

9. Gwarancja ta jest oferowana dodatkowo i nie ogranicza praw określonych przez obecne i przyszłe ustawy. W szczególności nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z tytułu przepisów o rękojmi za wady fizyczne rzeczy.

IV. ZGŁOSZENIE GWARANCYJNE

1. Naprawy gwarancyjne na terenie Polski wykonywane są wyłącznie przez Serwis GEKO

2. Warunkiem skorzystania ze świadczeń gwarancyjnych jest zgłoszenie reklamacji i dostarczenie przez nabywcę kompletnego urządzenia z całym osprzętem (np. łańcuch tnący, prowadnica, tarcza tnąca, noże, głowica żyłkowa, szelki) **wraz z dokumentem zakupu lub innym dokumentem potwierdzającym zakup.**

3. Zgłoszenia naprawy gwarancyjnej dokonuje się na formularzu „PROTOKÓŁ/ZLECENIE NAPRAWY” dołączonym do niniejszej umowy gwarancyjnej. Formularz protokołu można również pobrać ze strony internetowej: <http://b2b.geko.pl>. Protokół musi w szczególności zawierać dokładny opis usterki lub niesprawności urządzenia. Zgłaszający reklamację winien również podać w celach korespondencyjnych swoje dane osobowe: imię i nazwisko, adres, nr telefonu.

4. W przypadku niespełnienia któregoś z warunków określonych 2 i 3, przyjmujący reklamację ma prawo odmówić przyjęcia urządzenia do naprawy i zwrócić do zgłaszającego na jego koszt.

5. W przypadku stwierdzenia wady urządzenie wraz z wymienionymi wyżej dokumentami należy przekazać do miejsca zakupu lub przesłać do centralnego punktu serwisowego GEKO na adres: GEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Spacerowa 3, 97-500 Kietlin.

6. W przypadku wysyłki do punktu serwisowego nabywca jest obowiązany przesyłkę właściwie opakować, a także oddać ją Kurierowi w stanie umożliwiającym jej prawidłowy transport (należy usunąć płyny eksploatacyjne). W szczególności opakowanie powinno: być odpowiednio zamknięte, uniemożliwiające dostęp do zawartości przesyłki osobom niepowołanym; być odpowiednio wytrzymałe stosownie do wagi i zawartości przesyłki; posiadać zabezpieczenia wewnętrzne, uniemożliwiające przemieszczanie się zawartości przesyłki.

7. Nabywca nie może żądać naprawy uszkodzonego urządzenia w miejscu użytkowania, nawet jeżeli urządzenie jest objęte obsługą gwarancyjną

8. Urządzenie należy dostarczyć do reklamacji czyste. Konieczność oczyszczenia narzędzia - w celach naprawy w serwisie - jest usługą płatną.

9. W przypadku naprawy odpłatnej lub nieuzasadnionego zgłoszenia reklamujący ponosi koszt weryfikacji uszkodzenia, ewentualnej naprawy, oraz koszty związane ze spedycją.

10. Naprawy pozagwarancyjne (odpłatne) są realizowane w oparciu o indywidualne uzgodnienia reklamującego z serwisem.

11. Aktualny cennik usług serwisowych można uzyskać jest pod numerem telefonu (+48) 698-642-358 lub drogą mailową: serwis@geko.pl

12. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej Karty Gwarancyjnej zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CELU REALIZACJI GWARANCJI I NAPRAWY SERWISOWEJ

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia gwarancji jest Gwarant (GEKO Sp. z o.o. Sp.k, email: geko@geko.pl, nr tel. (+48) 44 682 40 04). Pełna informacja na temat przetwarzania danych i praw, jakie Państwu przysługują dostępna jest na stronie: <https://b2b.geko.pl/polityka-prywatnosci>, 13