
YT-85349 - POMPA ŻELIWNA DO ŚCIEKÓW




TOYA S.A.

AKTUALIZACJA: 2 SIERPNIA 2021

W wyniku ciągłego rozwoju produktów, TOYA S.A. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych i technologicznych w produkcie bez uprzedniego informowania.

Rysunek złożeniowy





Lista części zamiennych

NO	NR SAP	PART NAME	NAZWA
1	ZY85349-01	BOTTOM	
2	ZY85349-02	IMPELLER	WIRNIK
3	ZY85349-03	SEAL	USZCZELKA
4	ZY85349-04	"O"RING	O-RING
5	ZY85349-05	PUMP BODY	OBUDOWA DOLNA
6	ZY85349-06	"O"RING	O-RING
7	ZY85349-07	RUBBER WASHER	USZCZELKA WYLOTU
8	ZY85349-08	OUTLET	WYLOT
9	ZY85349-09	MECHANICAL SEAL	USZCZELKA
10	ZY85349-10	MOTOR HOUSING	
10,11	ZY85349-10A	MOTOR HOUSING WITH COIL	OBUDOWA ZE STOJANEM
11	ZY85349-11	COIL	
12	ZY85349-12	BEARING	
13	ZY85349-13	ROTOR	WIRNIK
14	ZY85349-14	WASHER	
15	ZY85349-15	TOP PLATE	
16	ZY85349-16	"O"RING	O-RING
17	ZY85349-17	CAPACITOR	KONDENSATOR
18	ZY85349-18	CAP	POKRYWA
19	ZY85349-19	CABLE SHEATH	
20	ZY85349-20	"O"RING	
21	ZY85349-21	THREAD	
22	ZY85349-22	HANDLE	
23	ZY85349-23	CABLE	KABEL Z WTYCZKĄ
24	ZY85349-24	FLOAT SWITCH	WŁĄCZNIK PŁYWAKOWY