



G81032
WM-03

Zgrzewarka do rur trzpień 20-32mm

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej

Pipe welding machine 20-32mm

Translation of the original Operating Instructions

PL

EN



Zgrzewarka do rur trzpień 20-32mm

UWAGA!

Zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji przed użyciem i zachowaj ją do dalszego użytkowania urządzenia.

IMPORTANT INFORMATION!

Read before use and retain for future reference.

PL

EN

Wyprodukowano dla: / Made for:

GEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

Kietlin, ul. Spacerowa 3,

97-500 Radomsko

geko@geko.pl

www.geko.pl

Przeznaczenie produktu

Produkt przeznaczony jest do zgrzewania rur i kształtek wykonanych z tworzyw termoplastycznych (np. polipropylen, polietylen). Niewłaściwe użycie, takie jak zgrzewanie materiałów innych niż zalecane, może prowadzić do uszkodzenia urządzenia, niskiej jakości połączeń lub zagrożenia bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa dla trzpieniowej zgrzewarki do rur**Ogólne zasady użytkowania**

Instrukcja obsługi: Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Użytkownik musi zapoznać się z funkcjonowaniem urządzenia oraz środkami bezpieczeństwa.

Środki ostrożności*Ochrona przed oparzeniami*

Element grzejny oraz matryce mogą osiągać temperatury do 300°C.

Unikać kontaktu z gorącymi powierzchniami.

Używać rękawic ochronnych odpornych na wysoką temperaturę podczas pracy.

Bezpieczeństwo elektryczne

Zgrzewarka wymaga zasilania 230 V.

Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że przewód i wtyczka nie są uszkodzone.

Nie używać urządzenia w wilgotnym środowisku ani dotykać wtyczki mokrymi rękami.

Bezpieczeństwo pożarowe

Nie zostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy jest włączone.

Pracować z dala od materiałów łatwopalnych.

Po zakończeniu pracy zawsze odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Stabilność podczas pracy

Urządzenie powinno być umieszczone na stabilnej, suchej i płaskiej powierzchni.

Upewnij się, że miejsce pracy jest wolne od przedmiotów, które mogą przeszkadzać lub spowodować upadek urządzenia.

Środki ochrony indywidualnej

Rękawice ochronne: Zapobiegają oparzeniom podczas pracy z gorącymi elementami.

Okulary ochronne: Chronią przed odpryskami materiału.

Odzież ochronna: Zaleca się noszenie odzieży, która zakrywa ręce i nogi, aby zmniejszyć ryzyko oparzeń.

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Nie używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek usterek, skontaktuj się z serwisem.

Nie używać urządzenia w pobliżu dzieci i zwierząt.

Nie modyfikować urządzenia ani nie stosować zamienników matryc niewskazanych przez producenta.

Podczas pracy nie trzymać twarzy ani innych części ciała blisko gorących elementów.

Konserwacja i przechowywanie

Czyszczenie:

Po ostygnięciu urządzenia należy oczyścić matryce grzewcze za pomocą miękkiej szmatki. Nie stosować ostrych narzędzi ani środków chemicznych.

Przechowywanie:

Przechowywać zgrzewarkę w suchym miejscu, w dołączonej metalowej walizce.

Chronić urządzenie przed wilgocią, kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Regularne kontrole:

Przed każdym użyciem sprawdź stan przewodu zasilającego, wtyczki oraz elementów grzewczych.

Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

W przypadku przegrzania natychmiast odłącz urządzenie od zasilania.

Jeśli dojdzie do pożaru, użyj gaśnicy proszkowej lub innego odpowiedniego środka gaśniczego do urządzeń elektrycznych.

W razie porażenia prądem natychmiast odłącz urządzenie od źródła zasilania i wezwij pomoc medyczną.

Znaki ostrzegawcze



Przeczytaj instrukcję obsługi



Gorące powierzchnie: Oznaczenie przypominające o wysokiej temperaturze elementu grzejnego.



Ostrzeżenie o ryzyku porażenia prądem: Informuje o konieczności zachowania ostrożności przy użytkowaniu urządzenia elektrycznego.



Ostrzeżenie przeciwpożarowe: Przypomina o konieczności unikania materiałów łatwopalnych w pobliżu urządzenia.



Rękawice ochronne: Zapobiegają oparzeniom podczas pracy z gorącymi elementami.



Okulary ochronne: Chronią przed odpryskami materiału.



Odzież ochronna: Zaleca się noszenie odzieży, która zakrywa ręce i nogi, aby zmniejszyć ryzyko oparzeń.

Cechy produktu

Regulacja temperatury w zakresie 0-300°C.

Matryce grzewcze pokryte warstwą teflonu, co zapobiega przywieraniu materiału.

Zakres pracy 16-32 mm, dostosowany do różnorodnych rur.

Wysoka jakość wykonania, zapewniająca trwałość urządzenia.

Zestaw zapakowany w praktyczną metalową walizkę.

Specyfikacja techniczna

Zasilanie: 230V

Moc: 1000W

Zakres pracy: 16 – 32 mm

Temperatura pracy: 0-300°C

Rozmiary matryc: 16 mm; 20 mm; 25 mm; 32 mm

Zawartość zestawu

Element grzejny o mocy 1000W

Matryce: 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm

Klucz imbusowy

Metalowa walizka

Przygotowanie do pracy

Rozpakowanie zestawu: Otwórz metalową walizkę i upewnij się, że wszystkie elementy zestawu są obecne i w dobrym stanie.

Instalacja matryc grzewczych: Wybierz odpowiednią matrycę (16 mm, 20 mm, 25 mm lub 32 mm) pasującą do średnicy rury.

Zamocuj matrycę na elemencie grzejnym za pomocą dołączonego klucza imbusowego.

Podłączenie urządzenia: Podłącz urządzenie do źródła zasilania (230V). Upewnij się, że wtyczka i gniazdo są suche.

Obsługa urządzenia

Ustawienie temperatury: Ustaw pokrętkę regulacji temperatury w zakresie od 0 do 300°C, w zależności od rodzaju zgrzewanego materiału. Poczekaj, aż urządzenie osiągnie wybraną temperaturę (wskaźnik świetlny poinformuje o gotowości do pracy).

Podgrzewanie rur: Wsuń końce rur na rozgrzane matryce. Podgrzewaj przez odpowiedni czas, zależny od średnicy rury i materiału (zgodnie z wytycznymi producenta rur).

Łączenie rur: Po nagraniu rur zdejmij je z matryc i szybko połącz, dociskając do siebie ich

końce. Przytrzymaj rury przez kilka sekund, aż materiał ostygnie i utworzy trwałe połączenie.

Zakończenie pracy

Wyłączenie urządzenia: Wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania.

Chłodzenie: Pozostaw urządzenie do ostygnięcia przed przechowywaniem.

Czyszczenie matryc: Po ostygnięciu matryc, usuń ewentualne resztki materiału za pomocą miękkiej szmatki.

Przechowywanie

Przechowuj zgrzewarkę w metalowej walizce, w suchym i czystym miejscu.

Upewnij się, że urządzenie i matryce są ostygnięte przed włożeniem ich do walizki.

Konserwacja i utylizacja

Regularnie czyść matryce, aby zapobiec nagromadzeniu materiału.

W przypadku uszkodzenia skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

Zużyte urządzenie utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektrycznych.

Podsumowanie

Produkt jest zgodny z wymogami GPSR dotyczącymi ogólnego bezpieczeństwa produktów na rynku europejskim.



Dwie ostatnie cyfry roku naniesienia oznaczenia CE - 24

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

GEKO Sp z o.o. Sp K. Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że:

Zgrzewarka do rur trzpień 20-32mm, Typ: G81032, Model: WM-03

spełnia wymagania Dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady:

- Dyrektywa Niskonapięciowa (LVD) 2014/35/EU
- Dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 2014/30/EU
- Dyrektywa RoHS 2011/65/EU wraz z poprawkami 2015/863/EU

Do oceny zgodności zastosowano następujące normy zharmonizowane:

EN 60335-1:2012+A15:2021

EN 62233:2008

EN 60335-2-45:2002+A1:2008+A2:2012

EN 61000-6-4:2019

EN 61000-6-2:2019

EN 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A1:2019

Niniejsza deklaracja zgodności została wystawiona w oparciu o pozytywne wyniki badań przeprowadzonych przez jednostki notyfikowane:

iset S.r.l. Unipersonale

Via Donatori di sangue, 9 - 46024 Moglia (MN), Włochy

Tel. +39 (0)376 598963

E-mail: commerciale1@iset-italia.com

Numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej: 0865

Niniejsza Deklaracja Zgodności WE traci swoją ważność, jeżeli produkt zostanie zmieniony lub przebudowany bez zgody producenta.

Za przygotowanie i przechowywanie dokumentacji technicznej odpowiada:

Larysa Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.

Larysa Kowalczyk

Kietlin, 27.11.2024

Miejsce i data wystawienia

Nazwisko, imię i stanowisko osoby upoważnionej

Intended Use of the Product

The product is designed for welding pipes and fittings made of thermoplastic materials (e.g., polypropylene, polyethylene). Improper use, such as welding materials other than those recommended, may result in device damage, poor-quality joints, or safety hazards.

General Safety Guidelines for a Socket Welding Machine for Pipes

General Usage Principles

Operating Manual: Before starting to use the device, carefully read the operating manual. The user must familiarize themselves with the operation of the device and the safety measures.

Precautions

Protection Against Burns

The heating element and molds can reach temperatures of up to 300°C.

Avoid contact with hot surfaces.

Use heat-resistant protective gloves during operation.

Electrical Safety

The welding machine requires a 230 V power supply.

Before connecting the device, ensure that the cord and plug are not damaged.

Do not use the device in a humid environment or touch the plug with wet hands.

Fire Safety

Do not leave the device unattended while it is powered on.

Operate away from flammable materials.

Always disconnect the device from the power source after use.

Stability During Operation

The device should be placed on a stable, dry, and flat surface.

Ensure the workspace is free of objects that could obstruct or cause the device to fall.

Personal Protective Equipment

Protective Gloves: Prevent burns when handling hot components.

Safety Goggles: Protect against material splashes.

Protective Clothing: It is recommended to wear clothing that covers arms and legs to minimize the risk of burns.

Usage Warnings

Do not use the device if it is damaged. In case of any malfunctions, contact the service center.

Do not operate the device near children or animals.

Do not modify the device or use substitute molds not specified by the manufacturer.

During operation, keep your face and other body parts away from hot components.

Maintenance and Storage

Cleaning:

Once the device has cooled down, clean the heating molds with a soft cloth.

Do not use sharp tools or chemical cleaning agents.

Storage:

Store the welding machine in a dry place, preferably in the provided metal case.
Protect the device from moisture, dust, and mechanical damage.

Regular Inspections:

Before each use, check the condition of the power cord, plug, and heating elements.

Emergency Procedures

In case of overheating, immediately disconnect the device from the power supply.

If a fire occurs, use a powder extinguisher or another suitable fire extinguisher for electrical devices.

In case of electric shock, immediately disconnect the device from the power source and seek medical assistance.

Warning Signs

Ensure proper placement and adherence to all safety guidelines to avoid hazards during operation.



Read the User Manual



Hot Surfaces: A symbol indicating the high temperature of the heating element.




Electric Shock Warning: Alerts users to exercise caution when operating the electrical device.



Fire Warning: Reminds users to avoid flammable materials near the device.



Safety glasses: Protect against material splashes.



Protective Clothing: It is recommended to wear clothing that covers arms and legs to reduce the risk of burns.

Product Features

Temperature control in the range of 0-300°C.

Heating matrices coated with a layer of Teflon, which prevents material from sticking.

Working range 16-32 mm, adapted to various pipes.

High quality workmanship, ensuring the durability of the device.

The set is packed in a practical metal case.

Getting ready to work

Unpacking the kit: Open the metal case and make sure that all the components of the kit are present and in good condition.

Installing the heating matrices: Select the appropriate matrix (16 mm, 20 mm, 25 mm or 32 mm) that matches the pipe diameter.

Fix the matrix onto the heating element using the included Allen key.

Connecting the device: Connect the device to the power supply (230V). Make sure that the plug and socket are dry.

Operating the device

Temperature setting: Set the temperature control knob between 0 and 300°C, depending on the type of material being welded. Wait for the device to reach the selected temperature (the indicator light will indicate that it is ready to work).

Heating the pipes: Insert the ends of the pipes into the heated dies. Heat for the appropriate time, depending on the pipe diameter and material (according to the pipe manufacturer's guidelines).

Connecting the pipes: Once the pipes are heated, remove them from the dies and quickly connect them by pressing their ends together. Hold the pipes for a few seconds until the material cools and forms a permanent connection.

End of work

Switching off the device: Switch off the device and disconnect it from the power source.

Cooling: Allow the device to cool down before storing.

Cleaning the dies: Once the dies have cooled down, remove any remaining material with a soft cloth.

Storage

Store the welder in a metal case, in a dry and clean place.

Make sure the device and dies are cool before placing them in the case.

Maintenance and disposal

Clean the matrices regularly to prevent material build-up.

In the event of damage, contact an authorized service center.

Dispose of the used device in accordance with local regulations for electrical waste.

Summary

The product complies with the GPSR requirements for general product safety on the European market.



The last two digits of the year of CE marking - 24

EC DECLARATION OF CONFORMITY

GEKO Sp z o.o. Sp K. Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko

declares with full responsibility that:

Pipe welding machine 20-32mm, Type: G81032, Model: WM-03

meets the requirements of the Directives of the European Parliament and of the Council:

- Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU
- Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2014/30/EU
- RoHS Directive 2011/65/EU and its amendments 2015/863/EU

The following harmonized standards were used for the conformity assessment:

EN 60335-1:2012+A15:2021

EN 62233:2008

EN 60335-2-45:2002+A1:2008+A2:2012

EN 61000-6-4:2019

EN 61000-6-2:2019

EN 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A1:2019

This declaration of conformity is issued based on the positive results of tests carried out by notified bodies:

ISET S.r.l. Unipersonale

Via Donatori di sangue, 9 - 46024 Moglia (MN), Italy

Tel. +39 (0)376 598963

E-mail: commerciale1@iset-italia.com

Notified body identification number: 0865

This EC Declaration of Conformity becomes invalid if the product is changed or rebuilt without the manufacturer's consent.

The following is responsible for preparing and storing technical documentation:

Larysa Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.

Larysa Kowalczyk

Kietlin, 27.11.2024

Place and date of issue

Name, surname and position of the authorized person

	Adres *
Data sprzedaży *	
	Nazwa produktu *
Nabywca (imię i nazwisko / nazwa firmy) *	
	Model / Kod produktu *
* wypełnia sprzedawca	Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami gwarancji i akceptuję poniżej wymienione warunki. Towar nie posiada żadnych widocznych wad oraz uszkodzeń.
(pieczęć i czytelny podpis sprzedawcy)	
UWAGA! Samowolne dokonanie wpisu do karty gwarancyjnej lub dokonanie jakichkolwiek zmian w istniejących wpisach jest równoznaczne z utratą praw gwarancyjnych.	(czytelny podpis nabywcy)
Karta gwarancyjna jest ważna jedynie z dowodem zakupu	

Gwarant GEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Kietlinie, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000815242, posiadająca numer NIP 7722420459 udziela Kupującemu gwarancji na sprawne działanie wprowadzanych przez siebie do obrotu produktów na następujących zasadach:

I. OKRES GWARANCJI

- Okres ochrony gwarancyjnej rozpoczyna się w dniu zakupu/wydania towaru i wynosi:
 - zakup konsumencki - 2 lata: dla wszystkich urządzeń objętych ochroną gwarancyjną, z wyjątkiem akumulatorów, na które udzielamy 6-miesięcznej gwarancji
 - zakup komercyjny - 1 rok: dla wszystkich urządzeń objętych ochroną gwarancyjną, z wyjątkiem akumulatorów, na które udzielamy 6-miesięcznej gwarancji
- Zakup konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta. (Dz.U. 2014poz. 827) jest to zakup dokonywany przez osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
- Okres gwarancji nie wydłuża się z powodu świadczenia gwarancyjnego. Obowiązuje to także dla wymienionych lub naprawionych części. Naprawy przypadające po upływie okresu gwarancji są odpłatne.
- Na wykonane naprawy odpłatne gwarant udziela 3 miesięcznej gwarancji pod warunkiem dokonania naprawy w warsztacie gwaranta.

II. OBOWIĄZKI GWARANTA

- Gwarancja - stanowi zobowiązanie gwaranta do nieodpłatnego usunięcia wad fizycznych wyrobu (materiałowych, montażowych).
- Gwarant za pośrednictwem centralnego punktu serwisowego ustosunkuje się do zgłaszanych przez reklamującego roszczeń w terminie 14 dni od przyjęcia urządzenia do serwisu, a usunięcie wady w przypadku jej zakwalifikowania do bezpłatnej obsługi gwarancyjnej nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni od przyjęcia urządzenia do serwisu.
- Okres naprawy może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności pozyskania części zamiennych.

III. WARUNKI GWARANCJI

- Gwarancja obejmuje wszystkie uszkodzenia powstałe w okresie obowiązywania gwarancji wynikające z ujawnienia się w tym okresie ukrytych wad materiałowych, montażowych lub technologicznych.
- Gwarancji nie podlegają uszkodzenia urządzenia powstałe z powodu:
 - niewłaściwego transportu i magazynowania;
 - niezgodnej z instrukcjami instalacji, uruchomienia, eksploatacji i konserwacji, oraz w przypadku niewłaściwego doboru narzędzia/osprzętu;
 - działania czynników zewnętrznych lub osób trzecich, w szczególności: działania siły wyższej (piorun, pożar, powódzie, trzęsienia ziemi, działania wojenne, zamieszki i zamachy);
 - innych uszkodzeń powstałych nie z winy producenta
- Gwarancja traci ważność w przypadku: zmian konstrukcyjnych lub przeróbek dokonanych przez użytkownika, prób napraw i regulacji nieprzewidzianych w instrukcji obsługi, zaniechania przeglądów eksploatacyjno-konserwacyjnych, stosowanie nieodpowiednich części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

4. Gwarancją nie są objęte elementy eksploatacyjne oraz ulegające zużyciu w trakcie okresu obowiązywania gwarancji, takie jak:

- elementy eksploatacyjne: bębny i szczęki sprzęgła, filtry, głowice żyłkowe, koła, linki rozrusznika, listwy tnące, łańcuchy tnące i prowadnice, noże tnące, paski napędowe, sprzęgła i tarcze cierne, śruby bezpieczeństwa, świece zapłonowe, tarcze, żarówki;
- elementy silnika: cylindry, łożyska, membrany gaźników, panewki, pierścienie, tłoki, wał korbowy;
- elementy skrzyni biegów/przekładni: koła zębate, łańcuchy, pompy hydrauliczne;
- pozostałe elementy eksploatacyjne: amortyzatory, bezpieczniki przeciążeniowe, ciągną i linki sterujące, koła zębate, łożyska, panewki, piasty noża, szczotki węglowe, wpusty zabezpieczające;
- elementy niewymienione w niniejszej karcie gwarancyjnej, a które w sposób oczywisty zużywają się w trakcie pracy.

5. Wymienione w ramach naprawy gwarancyjnej części zamienne są własnością gwaranta.

6. W zakres naprawy gwarancyjnej nie wchodzi czynności regulacyjne oraz konserwacyjne. Serwis ma prawo pobrać opłatę za dokonanie czynności konserwacyjnych, które należą do obowiązków użytkownika, a wymagają ich dokonania przed przystąpieniem do naprawy.

7. Gwarancja nie obejmuje ewentualnych szkód wyrządzonych bezpośrednio lub pośrednio osobom lub rzeczom z powodu usterek w urządzeniu lub wynikłych z przedłużonego przestoju pracy urządzenia.

8. Ewentualne uszkodzenia powstałe podczas transportu powinny zostać natychmiastowo zgłoszone przewoźnikowi pod groźbą utraty gwarancji.

9. Gwarancja ta jest oferowana dodatkowo i nie ogranicza praw określonych przez obecne i przyszłe ustawy. W szczególności nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z tytułu przepisów o rękojmi za wady fizyczne rzeczy.

IV. ZGŁOSZENIE GWARANCYJNE

1. Naprawy gwarancyjne na terenie Polski wykonywane są wyłącznie przez Serwis GEKO

2. Warunkiem skorzystania ze świadczeń gwarancyjnych jest zgłoszenie reklamacji i dostarczenie przez nabywcę kompletnego urządzenia z całym osprzętem (np. łańcuch tnący, prowadnica, tarcza tnąca, noże, głowica żyłkowa, szelki) **wraz z dokumentem zakupu lub innym dokumentem potwierdzającym zakup.**

3. Zgłoszenia naprawy gwarancyjnej dokonuje się na formularzu „PROTOKÓŁ/ZLECENIE NAPRAWY” dołączonym do niniejszej umowy gwarancyjnej. Formularz protokołu można również pobrać ze strony internetowej: <http://b2b.geko.pl>. Protokół musi w szczególności zawierać dokładny opis usterki lub niesprawności urządzenia. Zgłaszający reklamację winien również podać w celach korespondencyjnych swoje dane osobowe: imię i nazwisko, adres, nr telefonu.

4. W przypadku niespełnienia któregośkolwiek warunku określonego 2 i 3, przyjmujący reklamację ma prawo odmówić przyjęcia urządzenia do naprawy i zwrócić do zgłaszającego na jego koszt.

5. W przypadku stwierdzenia wady urządzenie wraz z wymienionymi wyżej dokumentami należy przekazać do miejsca zakupu lub przesłać do centralnego punktu serwisowego GEKO na adres: GEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Spacerowa 3, 97-500 Kietlin.

6. W przypadku wysyłki do punktu serwisowego nabywca jest obowiązany przesyłkę właściwie opakować, a także oddać ją Kurierowi w stanie umożliwiającym jej prawidłowy transport (należy usunąć płyny eksploatacyjne). W szczególności opakowanie powinno: być odpowiednio zamknięte, uniemożliwiające dostęp do zawartości przesyłki osobom niepowołanym; być odpowiednio wytrzymałe stosownie do wagi i zawartości przesyłki; posiadać zabezpieczenia wewnętrzne, uniemożliwiające przemieszczanie się zawartości przesyłki.

7. Nabywca nie może żądać naprawy uszkodzonego urządzenia w miejscu użytkowania, nawet jeżeli urządzenie jest objęte obsługą gwarancyjną

8. Urządzenie należy dostarczyć do reklamacji czyste. Konieczność oczyszczenia narzędzia - w celach naprawy w serwisie - jest usługą płatną.

9. W przypadku naprawy odpłatnej lub nieuzasadnionego zgłoszenia reklamujący ponosi koszt weryfikacji uszkodzenia, ewentualnej naprawy, oraz koszty związane ze spedycją.

10. Naprawy pozagwarancyjne (odpłatne) są realizowane w oparciu o indywidualne uzgodnienia reklamującego z serwisem.

11. Aktualny cennik usług serwisowych można uzyskać jest pod numerem telefonu (+48) 698-642-358 lub drogą mailową: serwis@geko.pl

12. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej Karty Gwarancyjnej zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CELU REALIZACJI GWARANCJI I NAPRAWY SERWISOWEJ

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia gwarancji jest Gwarant (GEKO Sp. z o.o. Sp.k, email: geko@geko.pl, nr tel. (+48) 44 682 40 04). Pełna informacja na temat przetwarzania danych i praw, jakie Państwu przysługują dostępna jest na stronie: <https://b2b.geko.pl/polityka-prywatnosci>, 13