

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej



INSTRUKCJA OBSŁUGI

***Zgrzewarka polifuzyjna do rur 16-63mm Premium
Typ: G81033, Model: WM-01***



**Wyprodukowano dla
GEKO Sp. z o.o. Sp. k.
Kietlin, ul. Spacerowa 3
97-500 Radomsko
www.geko.pl**

Przed pierwszym użyciem prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Zapoznanie się z wszelkimi instrukcjami, niezbędnymi do bezpiecznego użytkowania i obsługi oraz zrozumienie wszelkiego ryzyka, jakie może wystąpić podczas eksploatacji urządzenia należy do obowiązków ich użytkownika.



JĘZYK POLSKI

UWAGA!!!

Ze względu na ciągłe doskonalenie produktów zamieszczone w instrukcji zdjęcia oraz rysunki mają charakter poglądowy i mogą różnić się od zakupionego towaru.

Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji.

INSTRUKCJA UŻYCIA

1. Umieść urządzenie na podstawce w prawidłowy sposób, tak aby zgrzewarka stała stabilnie. Zamontuj odpowiadające sobie matryce o rozmiarze jaki jest aktualnie potrzebny. Dokręć matrycę przy pomocy klucza. Mniejszy rozmiar matrycy umieszcza się z przodu.
2. Włącz urządzenie (Pamiętaj, że źródło prądu musi być uziemione). Zielona lampka wskaźnikowa oznacza, że zgrzewarka nagrzewa się. Gdy zapali się czerwona lampka oznacza to, że zgrzewarka nagrzała się i urządzenie jest gotowe do pracy.
3. Utnij rurę. Umieść rurę w matrycach na czas zgodny z zamieszczoną na następnej stronie tabelą 1. Po wyznaczonym czasie szybko zdejmij rury z matryc i złącz ze sobą. Nie wkręcaj łączonych rur w siebie zbyt mocno.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Nieprzestrzeganie poniższych ostrzeżeń i ingerowanie w konstrukcję zgrzewarki zwalnia producenta z odpowiedzialności za szkody wynikłe z pracy urządzenia wyrządzone ludziom, zwierzętom i mieniu lub samemu urządzeniu i anuluje prawa gwarancyjne.

1. Przed użyciem zawsze sprawdzaj stan zewnętrznej osłony i kabli. Nie używaj zgrzewarki gdy któreś z tych elementów są uszkodzone.
2. Źródło prądu powinno być uziemione
3. Nie dopuść aby woda lub inne płyny dostały się do środka urządzenia. Nie pracuj ze zgrzewarką na zewnątrz kiedy pada deszcz.
4. Trzymaj urządzenie z dala od dzieci.
5. Podczas pracy powinno używać się rękawic ochronnych
6. Dla bezpieczeństwa i prawidłowej pracy urządzenia tylko fachowcy mogą otwierać urządzenie i regulować temperaturę.
7. Jeśli lampka wskaźnikowa nie zmienia się przez długi czas oznacza to, że urządzenie nie działa prawidłowo. Jeśli wystąpi taka sytuacja zakończ pracę i wyłącz zgrzewarkę.
8. W razie awarii urządzenia zgłoś się do profesjonalisty lub dystrybutora.
9. Użytkownik nie może przekraczać maksymalnych parametrów na jakie urządzenie zostało skonstruowane
10. Warunkiem poprawnego i bezpiecznego użytkowania jest korzystanie z gniazdka posiadającego wtyk ochronny
11. Przed włączeniem należy upewnić się, że kabel zasilający i inne elementy urządzenia są w dobrym stanie oraz należy sprawdzić kompletność zgrzewarki.
12. Nie wystawiaj urządzeń elektrycznych na deszcz. Nie używaj urządzeń elektrycznych w wilgotnych lub mokrych miejscach. Utrzymuj miejsce pracy dobrze oświetlone. Nie używaj urządzeń elektrycznych w obecności łatwopalnych płynów lub gazów.
13. Utrzymywać przewód zasilający i wyłącznik z dala od rozbryzgów wody lub innych płynów oraz chronić przed opadami atmosferycznymi
14. Uważaj na przewód sieciowy, nigdy nie noś urządzenia trzymając za przewód i nie odłączaj go od gniazda przez pociągnięcie przewodu. Chroń przewód przed ciepłem, olejem i ostrymi krawędziami.
15. Pewnie mocuj obrabiane elementy. Użyj ścisków lub imadła do zamocowania obrabianych elementów. Jest to bezpieczniejsze niż używanie rąk, a dodatkowo zwalnia obie ręce do obsługi urządzenia.

16. Praca zgrzewarką wymaga szczególnej ostrożności ze względu na rozgrzane elementy.
17. Włączoną i rozgrzaną zgrzewarkę wolno odstawić tylko na właściwy stojak lub imadło.
18. Nie wolno pozostawić włączonego ani rozgrzanego urządzenia bez nadzoru.
19. Ze względu na podgrzewanie tworzywa sztucznego proces łączenia elementów należy przeprowadzać w pomieszczeniu skutecznie przewietrzanym.
20. Po zakończeniu pracy przewód zasilający urządzenie należy odłączyć od sieci.

PRZEZNACZENIE

Zgrzewarka służy do polifuzyjnego zgrzewania rur i kształtek z tworzyw termoplastycznych (polietylen, polipropylen itd.) podczas wykonywania instalacji:

- wody zimnej;
- wody ciepłej;
- centralnego ogrzewania.

Wyposażona jest w elektroniczny regulator temperatury (z kompensacją temperatury otoczenia) o zakresie regulacji od 50 °C do 300°C, zapewniający dokładność utrzymania temperatury w granicach 3°C. Posiada świetlną sygnalizację gotowości do pracy. Jej zwarta i lekka budowa umożliwia montaż rurociągów bezpośrednio na ścianach lub konstrukcjach. Wymienne końcówki grzewcze pokryte są warstwą przeciw przyczepną (teflon techniczny). Zgrzewarka posiada nasadkę umożliwiającą przymocowanie jej do imadła lub na stojaku.

PROCES ZGRZEWANIA

- Do płyty grzewczej przykręcić wybrane kształtki grzewcze.
- Nastawić żądaną temperaturę.
- Włączyć zgrzewarkę do sieci i uruchomić włącznikiem.

Po włączeniu zgrzewarki do sieci należy odczekać chwilę, aż osiągnie ona ustawioną temperaturę. Lampka kontrolna sygnalizuje stan termiczny płyty grzewczej. Świecenie ciągle oznacza fazę podgrzewania. Cykliczne włączanie i wyłączanie kontrolki jest sygnałem gotowości zgrzewarki do pracy.

KONSERWACJA

Pamiętaj o konserwacji urządzenia. Odłącz urządzenie od sieci przed konserwacją lub zmianą wyposażenia takiego jak tarcze, końcówki robocze i noże, gdy nie jest ono używane. Zabronione jest zdejmowanie osłon zewnętrznych przy urządzeniu włączonym do sieci. Wszelkie przeróbki urządzenia we własnym zakresie są zabronione i mogą stanowić pogorszenie warunków bezpieczeństwa. Utrzymuj urządzenie czyste dla jego lepszego i bezpieczniejszego działania. Wykonaj podane instrukcje w celu smarowania lub wymiany elementów wyposażenia. Regularnie sprawdzaj przewody urządzenia, i jeżeli są uszkodzone, oddaj je do naprawy do autoryzowanego serwisu. Utrzymuj uchwyty suche, czyste i nie zabrudzone olejem lub smarem.



Dwie ostatnie cyfry roku naniesienia oznaczenia CE - 24

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

GEKO Sp. z o.o. Sp. k. Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko
deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że:

Zgrzewarka polifuzyjna do rur 16-63mm Premium Typ: G81033, Model: WM-01

spełnia wymagania dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady:

2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia, 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej, oraz norm EN 60335-1:2012+A15:2021; EN 62233:2008, EN 60335-2-45:2002+A1:2008+A2:2012 EN 61000-6-4:2019, EN 61000-6-2:2019, EN 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019

jest identyczny z egzemplarzem, będącym przedmiotem certyfikatu oceny typu WE nr ISETC.000620210722 z dnia 22.07.2021 wydanego przez ISTITUTO SERVIZI EUROPEI TECNOLOGICI SRL, Via Donatori del Sangue, 9, 46024 - Moglia (MN), Italy
Phone : +39 0376 598963, Fax : +39 0376 598963, Email : iset@iset-italia.com
Website : www.iset-italia.eu

Numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej: 0865

Niniejsza Deklaracja Zgodności WE traci swoją ważność, jeżeli produkt zostanie zmieniony lub przebudowany bez zgody producenta.

**Za przygotowanie i przechowywanie dokumentacji technicznej
odpowiada:**

Larysa Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.

Larysa Kowalczyk

Kietlin, 29.08.2024

Miejsce i data wystawienia

Nazwisko, imię i stanowisko osoby upoważnionej



Dwie ostatnie cyfry roku naniesienia oznaczenia CE - 24

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

GEKO Sp. z o.o. Sp. k. Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko
deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że:

Zgrzewarka polifuzyjna do rur 16-63mm Premium Typ: G81033, Model: WM-01

spełnia wymagania dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady:

2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych
niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
oraz norm IEC 62321-1:2013, IEC 62321-2:2021,
IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-5:2013,
IEC 62321-4:2013+AMD1: 2017 CSV,
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015,
IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017

jest identyczny z egzemplarzem, będącym przedmiotem certyfikatu oceny
typu WE nr LCSA062422115R z dnia 07.07.2022

wydanego przez Shenzhen LCS Compliance Testing Laboratory Ltd.

F&G, 23/F., Technology Building, Quanzhi Science and Technology Innovation Park,
Industrial Building, Maozhoushan

Industrial Park, Houting, Shajing Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

Tel: (86)0755-23353209 Http://www.lcs-cert.com Email: webmaster@lcs-cert.com

Niniejsza Deklaracja Zgodności WE traci swoją ważność, jeżeli produkt zostanie zmieniony
lub przebudowany bez zgody producenta.

**Za przygotowanie i przechowywanie dokumentacji technicznej
odpowiada:**

Larysa Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.

Larysa Kowalczyk

Nazwisko, imię i stanowisko osoby upoważnionej

Kietlin, 29.08.2024

Miejsce i data wystawienia

ENGLISH

WARNING!!!

The ongoing development of the products may mean that the content of the user guide can change without notice.


These differences cannot be the basis for complaint.

SAFETY RULES

- 1) Please check the outer cover and cables of the meeting connection device first. Don't be used it if it is damaged.
- 2) Meeting Connection device adopts the single-phase tertiary safety flat plug, user can't change the plug at will, and the power should with earth connection.
- 3) Meeting Connection device is prohibited to use outside when it is raining, and prevent water & various kinds of liquid from entering into meeting connection device.
- 4) Operator must operate and change bonding tool with wearing gloves while the device is in working normally.
- 5) The device should be paid attention to laying. Prevent personal and properly horn damaging.
- 6) Chassis of meeting connection device can't be opened wildly, so as not to got an electric shock and destroy the safety performance of the machine.
- 7) If indicator lamp is not changed for a long time, it shows the device is in non-normal working stale, it should be quit work immediately and cut off the power.
- 8) Check insulting ability regularly in the course of using, the device should be stopped working as soon as basic insulting is destroyed.
- 9)The device should be sent to manufacturer to repair if it is out of order.

Product Structure

- 1.Chassis
- 2.Indicator
- 3.Heating insulation cover
- 4.Heating plate
- 5.Support hoard
- 6.Cable



Pipe specification	International diameter of concave head	International diameter of Protruding head	Heat smelting depth
20	14	5	4
25	16	7	4
32	20	8	4
40	21	12	6
50	22.5	18	6
63	24	24	6

INSTALLATION & HEATED THE BONING TOOL

According to specification needed. To install the corresponding bonding tool with inside hex screw, screw can't be twisted too tight while cool installing; otherwise, the thread of bonding tool will be damaged easily.

Generally, the small is in front of the big while installing. In working state, be careful while changing the bonding tool.

FIX THE MELTING CONNECTION DEVICE

Melting connection device is matched with support board special-purposely; the board is fixed by the fix -groove in the chassis, simple & convenient. Make the operator operate easier with step on the support board.

PUT THROUGH POWER AND HEAT

Turn on power (caution: power supply with earth wire), the red indicator lamp is on; it shows the melting connection device is heartening, if the green indicator is on, it shows the device stop heartening. After a while, the red indicator lamp is on again, it shows melting connection device enter into the safe of control & keep temperature, it can begin to work.

MELTING PIPE

Cutting off the pipeline with cut device, advance the pipeline & pipe filling in the bonding tool in same time and heated for several seconds (see table 2) and then, pull out them rapidly to move forward perpendicularly. It is not too big to exert while moving forward in order to prevent the head being crooked.

Note: within fixed processing time, the connector can be corrected: however, it is prohibited to rotate. Melting connection request. Unit: mm

External diameter	Heat melting depth	Heat time	Process time	Cool time
20	14	5	4	3
25	16	7	4	3
32	20	8	4	4
40	21	12	6	4
50	22.5	18	6	5
63	24	24	6	6



This product was CE marked - 24

CE DECLARATION OF CONFORMITY

GEKO Sp. z o.o. Sp. k. Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko
declare under our own responsibility that the product:

PPR Welding machine Brass head 16-63mm GEKO Typ: G81033, Model: WM-01

to which this declaration refers conforms with the relevant harmonized standards under:

2014/35/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits, 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and standards EN 60335-1:2012+A15:2021; EN 62233:2008, EN 60335-2-45:2002+A1:2008+A2:2012 EN 61000-6-4:2019, EN 61000-6-2:2019, EN 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019

complies with the CE certificate no ISETC.000620210722 of 22.07.2021 issued by ISTITUTO SERVIZI EUROPEI TECNOLOGICI SRL, Via Donatori del Sangue, 9 , 46024 - Moglia (MN), Italy
Phone : +39 0376 598963, Fax : +39 0376 598963, Email : iset@iset-italia.com
Website : www.iset-italia.eu
Notified body number: 0865

The declaration of conformity becomes invalid
when the product has been modified without producer's agreement.

Name and address of the person authorised to compile the technical file:

Larysa Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.

Kietlin, 29.08.2024

Place and date

Larysa Kowalczyk

Authorised person



This product was CE marked - 24

CE DECLARATION OF CONFORMITY

GEKO Sp. z o.o. Sp. k. Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko
declare under our own responsibility that the product:

***PPR Welding machine Brass head 16-63mm GEKO
Typ: G81033, Model: WM-01***

to which this declaration refers conforms with the relevant harmonized standards under:

2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

and standards IEC 62321-1:2013, IEC 62321-2:2021,

IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-5:2013,

IEC 62321-4:2013+AMD1: 2017 CSV,

IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015,

IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017

complies with the CE certificate

CE Typ no. LCSA062422115R of 07.07.2022

issued by Shenzhen LCS Compliance Testing Laboratory Ltd.

F&G, 23/F., Technology Building, Quanzhi Science and Technology Innovation Park, Industrial Building, Maozhoushan

Industrial Park, Houting, Shajing Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

Tel: (86)0755-23353209 [Http://www.lcs-cert.com](http://www.lcs-cert.com) Email: webmaster@lcs-cert.com

The declaration of conformity becomes invalid
when the product has been modified without producer's agreement.

Name and address of the person authorised to compile the technical file:

Larysa Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.

Kietlin, 29.08.2024

Place and date

Larysa Kowalczyk

Authorised person



KARTA GWARANCYJNA

		Adres *
Data sprzedaży *		
		Nazwa produktu *
		Model / Kod produktu *
* wypełnia sprzedawca		
(pieczęć i czytelny podpis sprzedawcy)		
UWAGA! Samowolne dokonanie wpisu do karty gwarancyjnej lub dokonanie jakichkolwiek zmian w istniejących wpisach jest równoznaczne z utratą praw gwarancyjnych.		(czytelny podpis nabywcy)
Karta gwarancyjna jest ważna jedynie z dowodem zakupu		

Gwarant GEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Kietlinie, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000815242, posiadająca numer NIP 7722420459 udziela Kupującemu gwarancji na sprawne działanie wprowadzanych przez siebie do obrotu produktów na następujących zasadach:

I. OKRES GWARANCJI

- Okres ochrony gwarancyjnej rozpoczyna się w dniu zakupu/wydania towaru i wynosi:
 - zakup konsumencki - 2 lata: dla wszystkich urządzeń objętych ochroną gwarancyjną, z wyjątkiem akumulatorów, na które udzielamy 6-miesięcznej gwarancji
 - zakup komercyjny - 1 rok: dla wszystkich urządzeń objętych ochroną gwarancyjną, z wyjątkiem akumulatorów, na które udzielamy 6-miesięcznej gwarancji
- Zakup konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta. (Dz.U. 2014poz. 827) jest to zakup dokonywany przez osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
- Okres gwarancji nie wydłuża się z powodu świadczenia gwarancyjnego. Obowiązuje to także dla wymienionych lub naprawionych części. Naprawy przypadające po upływie okresu gwarancji są odpłatne.
- Na wykonane naprawy odpłatne gwarant udziela 3 miesięcznej gwarancji pod warunkiem dokonania naprawy w warsztacie gwaranta.

II. OBOWIĄZKI GWARANTA

- Gwarancja - stanowi zobowiązanie gwaranta do nieodpłatnego usunięcia wad fizycznych wyrobu (materiałowych, montażowych).
- Gwarant za pośrednictwem centralnego punktu serwisowego ustosunkuje się do zgłaszanych przez reklamującego roszczeń w terminie 14 dni od przyjęcia urządzenia do serwisu, a usunięcie wady w przypadku jej zakwalifikowania do bezpłatnej obsługi gwarancyjnej nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni od przyjęcia urządzenia do serwisu.
- Okres naprawy może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności pozyskania części zamiennych.

III. WARUNKI GWARANCJI

- Gwarancja obejmuje wszystkie uszkodzenia powstałe w okresie obowiązywania gwarancji wynikające z ujawnienia się w tym okresie ukrytych wad materiałowych, montażowych lub technologicznych.
- Gwarancji nie podlegają uszkodzenia urządzenia powstałe z powodu:
 - niewłaściwego transportu i magazynowania;
 - niezgodnej z instrukcjami instalacji, uruchomienia, eksploatacji i konserwacji, oraz w przypadku niewłaściwego doboru narzędzia/osprzętu;
 - działania czynników zewnętrznych lub osób trzecich, w szczególności: działania siły wyższej (piorun, pożar, powódzie, trzęsienia ziemi, działania wojenne, zamieszki i zamachy);
 - innych uszkodzeń powstałych nie z winy producenta
- Gwarancja traci ważność w przypadku: zmian konstrukcyjnych lub przeróbek dokonanych przez użytkownika, prób napraw i

regulacji nieprzewidzianych w instrukcji obsługi, zaniechania przeglądów eksploatacyjno- konserwacyjnych, stosowania nieodpowiednich części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

4. Gwarancją nie są objęte elementy eksploatacyjne oraz ulegające zużyciu w trakcie okresu obowiązywania gwarancji, takie jak:
 - elementy eksploatacyjne: bębny i szczęki sprzęgła, filtry, głowice żyłkowe, koła, linki rozrusznika, listwy tnące, łańcuchy tnące i prowadnice, noże tnące, paski napędowe, sprzęgła i tarcze cierne, śruby bezpieczeństwa, świece zapłonowe, tarcze, żarówki;
 - elementy silnika: cylindry, łożyska, membrany gaźników, panewki, pierścienie, tłoki, wał korbowy;
 - elementy skrzyni biegów/przekładni: koła zębate, łańcuchy, pompy hydrauliczne;
 - pozostałe elementy eksploatacyjne: amortyzatory, bezpieczniki przeciążeniowe, cięgna i linki sterujące, koła zębate, łożyska, panewki, piasty noża, szczotki węglowe, wpusty zabezpieczające;
 - elementy niewymienione w niniejszej karcie gwarancyjnej, a które w sposób oczywisty zużywają się w trakcie pracy.
5. Wymienione w ramach naprawy gwarancyjnej części zamienne są własnością gwaranta.
6. W zakres naprawy gwarancyjnej nie wchodzi czynności regulacyjne oraz konserwacyjne. Serwis ma prawo pobrać opłatę za dokonanie czynności konserwacyjnych, które należą do obowiązków użytkownika, a wymagają ich dokonania przed przystąpieniem do naprawy.
7. Gwarancja nie obejmuje ewentualnych szkód wyrządzonych bezpośrednio lub pośrednio osobom lub rzeczom z powodu usterek w urządzeniu lub wynikłych z przedłużonego przestoju pracy urządzenia.
8. Ewentualne uszkodzenia powstałe podczas transportu powinny zostać natychmiastowo zgłoszone przewoźnikowi pod groźbą utraty gwarancji.
9. Gwarancja ta jest oferowana dodatkowo i nie ogranicza praw określonych przez obecne i przyszłe ustawy. W szczególności nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z tytułu przepisów o rękojmi za wady fizyczne rzeczy.

IV. ZGŁOSZENIE GWARANCYJNE

1. Naprawy gwarancyjne na terenie Polski wykonywane są wyłącznie przez Serwis GEKO
2. Warunkiem skorzystania ze świadczeń gwarancyjnych jest zgłoszenie reklamacji i dostarczenie przez nabywcę kompletnego urządzenia z całym osprzętem (np. łańcuch tnący, prowadnica, tarcza tnąca, noże, głowica żyłkowa, szelki) **wraz z dokumentem zakupu lub innym dokumentem potwierdzającym zakup.**
3. Zgłoszenia naprawy gwarancyjnej dokonuje się na formularzu „PROTOKÓŁ/ZLECENIE NAPRAWY” dołączonym do niniejszej umowy gwarancyjnej. Formularz protokołu można również pobrać ze strony internetowej: <http://b2b.geko.pl>. Protokół musi w szczególności zawierać dokładny opis usterki lub niesprawności urządzenia. Zgłaszający reklamację winien również podać w celach korespondencyjnych swoje dane osobowe: imię i nazwisko, adres, nr telefonu.
4. W przypadku niespełnienia któregośkolwiek warunku określonego 2 i 3, przyjmujący reklamację ma prawo odmówić przyjęcia urządzenia do naprawy i zwrócić do zgłaszającego na jego koszt.
5. W przypadku stwierdzenia wady urządzenia wraz z wymienionymi wyżej dokumentami należy przekazać do miejsca zakupu lub przesłać do centralnego punktu serwisowego GEKO na adres: GEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Spacerowa 3, 97-500 Kietlin.
6. W przypadku wysyłki do punktu serwisowego nabywca jest obowiązany przesyłkę właściwie opakować, a także oddać ją Kurierowi w stanie umożliwiającym jej prawidłowy transport (należy usunąć płyny eksploatacyjne). W szczególności opakowanie powinno: być odpowiednio zamknięte, uniemożliwiające dostęp do zawartości przesyłki osobom niepowołanym; być odpowiednio wytrzymałe stosownie do wagi i zawartości przesyłki; posiadać zabezpieczenia wewnętrzne, uniemożliwiające przemieszczanie się zawartości przesyłki.
7. Nabywca nie może żądać naprawy uszkodzonego urządzenia w miejscu użytkowania, nawet jeżeli urządzenie jest objęte obsługą gwarancyjną
8. Urządzenie należy dostarczyć do reklamacji czyste. Konieczność oczyszczenia narzędzia - w celach naprawy w serwisie - jest usługą płatną.
9. W przypadku naprawy odpłatnej lub nieuzasadnionego zgłoszenia reklamujący ponosi koszt weryfikacji uszkodzenia, ewentualnej naprawy, oraz koszty związane ze spedycją.
10. Naprawy pozagwarancyjne (odpłatne) są realizowane w oparciu o indywidualne uzgodnienia reklamującego z serwisem.
11. Aktualny cennik usług serwisowych można uzyskać jest pod numerem telefonu (+48) 698-642-358 lub drogą mailową: serwis@geko.pl
12. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej Karty Gwarancyjnej zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CELU REALIZACJI GWARANCJI I NAPRAWY SERWISOWEJ

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia gwarancji jest Gwarant (GEKO Sp. z o.o. Sp.k, email: geko@geko.pl, nr tel. (+48) 44 682 40 04). Pełna informacja na temat przetwarzania danych i praw, jakie Państwu przysługują dostępna jest na stronie: <https://b2b.geko.pl/polityka-prywatnosci,13>