

Kobyłki - podstawki 3T wzmacniane z blokadą 2szt. Typ: T00301, Model:HM3141







Dane techniczne:

Udźwig: 3T (3000kg)

Wysokość min. - 280mm Wysokość max. - 415mm

Wymiary podstawy: 190x205mm

Komplet: 2 kobyłki



OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Uwaga: Dokładnie zapoznaj się z poniższą instrukcją i przeczytaj ze zrozumieniem wszystkie zasady bezpiecznego uzytkowania. Niezastosowanie sie do polecenia może skutkować uszkodzeniem sprzętu, lub obrażeniami ciała. Zachowuj instrukcję po jej przeczytaniu i przechowuj w łatwo dostepnym miejscu, aby mozna było z niej skorzystac zawsze podczas pracy z narzędziem.

ZNACZENIE SYMBOLI



Przeczytaj ze zrozumieniem instrukcję obsługi

Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania instrukcji obsługi oraz do poinstruowania wszystkich użytkowników narzędzia na temat zasad jego eksploatacji zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi.



Uwaga!

Tym symbolem oznakowane są ważne opisy, informacje o niebezpiecznych warunkach, zagrożeniach lub wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

MIEJSCE PRACY

- Utrzymuj miejsce pracy w nalezytym porządku. Zatarasowane miejsce pracy może byc przyczyną wypadku.
- Zwracaj uwagę na warunki w miejscu pracy. Nie używaj podpórek w miejscach wilgotnych, mokrych.. Nie wystawiaj na działanie deszczu.
- Stanowisko pracy powinno byc suche i dobrze oświetlone.
- Nie użytkuj narzędzie w obecności dzieci i nie pozwól, aby dzieci miały dostep do sprzętu. Nie pozwalaj dzieciom przenosić urządzenia.

BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE

- Sprawdzaj narzędzie przed kazdym użyciem. Jesli jest pęknięte, wygięte lub uszkodzone w inny sposób nie zaczynaj pracy, gdyż zagraża to Twojemu bezpieczeństwu. Wszelkie uszkodzenia powinny być niezwłocznie usuniętę przez serwis.
- Nie używaj narzędzie gdy jestes zmęczony, pod wpływem alkoholu, leków lub innych środków odurzających.
- Dopuszczalne obciążenie podano dla pary podpórek. Nigdy nie przekraczaj dopuszczalnego obciążenia.
- Używaj narzędzie tylko na stabilnym, płaskim i równym podłożu. Upewnij sie, że podłoże wytrzyma obciązenie.
- Używaj maksymalnie jednej pary podpórek podczas pracy z pojazdem.
- Nie przerabiaj narzędzia.



OBSŁUGA

- Dopasuj wysokość podpórki przez pociągnięcie trzpienia.
- Zapadka zablokuje trzpień z zębatką na żądanej wysokości. Dla pewności naciśnij dźwignię blokady na dół.
- Z instrukcji obsługi pojazdu dowiedz się gdzie należy przyłożyć podnosnik.
- Zabezpiecz pojazd przed przesunięciem stosując blokady kół.
- Ostrożnie ustaw narzędzie tak, aby obciążenie był o przyłozone centralnie.
- Powoli opuszczaj pojazd aż oprze się o końcówkę trzpienia.
- Aby zdjąć obciążenie z podpórek unieś pojazd podnośnikiem.
- Podnieś dźwignię aby zwolnic zapadkę. Trzpień samoczynnieopadnie do najniższego położenia.
- Usuń podpórki spod pojazdu, ostrożmnie opuśc podnosnik.

KONSERWACJA i SKŁADOWANIE

- podpórki należy czyścić z kurzu, smarów, oleju orqaz innych zabrudzeń. Uzywaj do tego celu suchej i miękkiej szmatki.
- Regularnie sprawdzaj czy wszystkie ruchome części pracują bez oporu.
- Nie stosuj oleju ani innych środków do smarowania.
- W celu ochorny przed korozją, podczas nieużywania narzędzia przechowuj je w miejscu nienarazonym na działanie wilgoci.



GENERAL SAFETY RULES

Note: Carefully read the following instructions and read and understand all the rules of safe use. Failure to follow the instructions may result in equipment damage or personal injury. Keep the manual after reading it and keep it in an easily accessible place for reference whenever you work with the tool.

WORKPLACE

- Keep the workplace in good order. A blocked workplace may cause an accident.
- Pay attention to the conditions in the workplace. Do not use the supports in damp or wet places. Do not expose to rain.
- The workplace should be dry and well lit.
- Do not use the tool in the presence of children and do not allow children to play with the equipment. Do not allow children to carry the device.

SAFE USE

- Check the tool before each use. If it is cracked, bent or damaged in any other way, do not start work as it may endanger your safety. Any damage should be immediately removed by the service.
- Do not use the tool when you are tired, under the influence of alcohol, drugs or other intoxicants.
- Permissible load is given for a pair of braces. Never exceed the permissible load.
- Only use the tool on a firm, flat and level surface. Make sure that the substrate can withstand the load.
- Use a maximum of one pair of stands when operating the vehicle.
- Do not modify the tool.

SERVICE

- Adjust the height of the support by pulling the pin.
- The latch locks the pin with the rack at the desired height. Push the lock lever down to be sure.
- Find out in the vehicle operating manual where to put the jack.
- Prevent the vehicle from shifting by using wheel locks.
- Carefully position the tool so that the load is centered.
- Lower the vehicle slowly until it rests against the end of the spindle.
- To remove the load from the stands, raise the vehicle with a jack.
- Raise the lever to release the pawl. The spindle automatically tilts to the lowest position.
- Remove the jack stands under the vehicle, carefully lower the jack.

MAINTENANCE AND STORAGE

- the supports should be cleaned of dust, grease, oil and other dirt. Use a dry and soft cloth for this.
- Regularly check that all moving parts are working smoothly.
- Do not use oil or other lubricants.



- To protect against corrosion, store the tool in a place not exposed to moisture when not in use.

Technical data:

Lifting capacity: 3T (3000kg) Height min. - 280mm Height max. - 415mm Base dimensions: 190x205mm Set: 2 trestles





Dwie ostatnie cyfry roku naniesienia oznaczenia CE - 21

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

GEKO Sp z o.o. Sp K. Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że:

Kobyłki - podstawki 3T wzmacniane z blokadą 2szt. Typ: T00301, Model:HM3141

spełnia wymagania Parlamentu Europejskiego i Rady:

2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE

norm EN ISO 12100:2010, EN 1494:2000+A1:2008

jest zgodny z certyfikatem typu WE nr M.2018.201.N5902 z dnia 25.07.2018 wydanego przez UDEM Uluslararasi Belgelendirme Denetim Egitim Merkezi San. ve Tic. A.Ş. Mutlukent Mahallesi 2073 Sokak No:10 Umitkoy-CANKAYA

Ankara, Country: Turkey
Phone: 00 90 312 443 03 90
Fax: 00 90 312 443 03 76
Email: udem@udem.com.tr
Website: www.udem.com.tr

Numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej: 0865

Niniejsza Deklaracja Zgodności WE traci swoją ważność, jeżeli produkt zostanie zmieniony lub przebudowany bez zgody producenta.

Za przygotowaniei przechowywanie dokumentacji technicznej odpowiada:

Larysa Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.

Larysa Kowalczyk

Miejsce i data wystawienia

Kietlin, 09.11.2021

Nazwisko, imię i stanowisko osoby upoważnionej





CE DECLARATION OF CONFORMITY

GEKO Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko declare under our own responsibility that the product:

3T Jack Stands with pin block, 2 pcs. Type: T00301, Model: HM3141

meets the requirements of the European Parliament and the Council: 2006/42 / EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16 / EC

standards EN ISO 12100: 2010, EN 1494: 2000 + A1: 2008 complies with the EC type certificate No.M.2018.201.N5902 of 25.07.2018 issued by UDEM Uluslararasi Belgelendirme Denetim Egitim Merkezi San. ve Tic. A.Ş. Mutlukent Mahallesi 2073 Sokak No: 10 Umitkoy-CANKAYA

Ankara, Country: Turkey Phone: 00 90 312 443 03 90 Fax: 00 90 312 443 03 76 Email: udem@udem.com.tr Website: www.udem.com.tr

Identification number of the notified body: 0865

The declaration of conformity becomes invalid when the product has been modified without producer's agreement.

Name and address of the person authorised to compile the technical file:

Larysa Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.

Larysa Kowalczyk

Authorised person