75813 - KOLUMNA PRYSZNICOWA RETRO BLACK 2

CZĘŚCI ZAMIENNE




TOYA S.A.

AKTUALIZACJA: 13 LIPCA 2022

W wyniku ciągłego rozwoju produktów, **TOYA S.A**. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych i technologicznych w produkcie bez uprzedniego informowania.

Rysunek złożeniowy



Lista części zamiennych

NO	NR SAP		PART NAME	NAZWA
1	Z75813-01		TUBE	RURA GÓRNA
2	Z75813-02	Z75809-02	SHOWER HEAD	DESZCZOWNICA BLACK
3	Z75813-03		COVER	OSŁONA BLACK
4	Z75813-04	Z75809-04	SHOWER HANDLE	SŁUCHAWKA PRYSZNICOWA BLACK
5	Z75813-05		TUBE AJUST BRACKET	UCHWYT SŁUCHAWKI
6	Z75813-06		TUBE	RURA DOLNA
7	Z75813-07		ELBOW	KOLANKO
8	Z75813-08	Z75809-08	ELBOW COVER	OSŁONA KOLANKA BLACK
9	Z75813-09	ZUN-000340	HEXAGON BRASS CAP	NAKRĘTKA PRZYŁĄCZA BLACK
10	Z75813-10	ZUN-000212	AERATER	PERLATOR
11	Z75813-11		BODY	KORPUS BLACK
12	Z75813-12	ZUN-000331	CARTRIDGE	MIESZACZ
13	Z75813-13		CARTRIDGE NUT	NAKRĘTKA
14	Z75813-14		HANDLE	POKRĘTŁO
15	Z75813-15	ZUN-000208	FLEXIBLE HOSE	WĄŻ PRYSZNICOWY BLACK
16	Z75813-16		COVER	NAKRĘTKA DOKORACYJNA
17	Z75813-17		SMALL HANDLE	POKRĘTŁO PRZEŁĄCZNIKA
18	Z75813-18		FUNCTION CARTRIDGE	PRZEŁĄCZNIK
19	Z75813-19		AERATER NUT	NAKRĘTKA PERLATORA